




Código	Fecha de Emisión	Número	Antecedente	Fecha
			FISCALIZACION ADUANERA	13-feb-14
				CVV0300003/14

HUMMER	H3	VAGONETA	2007	SGTON13E178J55731	EY 6238	ARIZONA
		NEGRO				48006

EXTERIORES		SI	NO	CANT.	INTERIORES		SI	NO	CANT.	INTERIORES		SI	NO	CANT.
	ANTENA	X		2		LLAVE DE PUERTAS	X		1		ESPEJO RETROVISOR	X		1
	BISELES		X			LLAVE DE ENCENDIDO	X		1		BOCINAS TABLERO		X	
	UNIDADES DE LUZ	X		2		SWITCH DE ENCENDIDO	X		1		BOCINAS PUERTAS	X		4
	PARRILLA	X		1		AIRE ACONDICIONADO	X		1		BOCINAS SOMBRERERAS		X	
	DEFENSA	X		2		CALEFACCIÓN	X		1		COFRE Y CAJUELA	SI	NO	CANT
	TOPES DE DEFENSA		X			RADIO MARCA	X		1		APARATOS LIMPIADORES	X		1
	FAROS DE NIEBLA	X		2		BOTONES DE RADIO	X		TODOS		BALLONETAS	X		2
	ESPEJO LATERAL	X		2		ENCENDEDOR		X			PURIFICADORES DE AIRE	X		1
	FARO BUSCADOR		X			RELOJ	X		1		FILTRO DE GASOLINA	X		1
	PARABRISAS	X		1		LUCES INTERIORES	X		2		TAPON DE ACEITE	X		1
	CUARTOS DE LUZ	X		2		CONTROL DE LIMPIADORES	X		1		TAPON DE RADIADOR	X		1
	PORTA PLACAS	X		2		GUANTERA	X		2		MARCA DE BATERIA		NO VISIBLE	
	LIMPIADORES	X		2		TAPON DE VOLANTE	X		1		MARCO DE BATERIA	X		1
	BRAZOS	X		2		VISERAS	X		2		TIPO DE GATO Y MARCA	ORIGINAL DE HUMMER		
	PLUMAS	X		2		CODERAS	X		4		LLAVE DE CRUZ MARCA			
	MANIJAS	X		2		MANIJAS	X		5		LLAVÉ TIPO "L"	X		1
	CENTRO DE RHIN		X			CINTURON DE SEGURIDAD	X		5		NÚMERO DE LLANTAS	X		3 BF GOODRICH, 2 COOPER
	TAPON DE GAS	X		1		ALFOMBRA	X		1		MARCA DE LLANTAS:	BFGOODRICH		
	CALAVERAS	X		2		TAPETES DE HULE		X			RHINES MARCA TIPO:	ORIGINALES		
	TAPONES DE RHIN	X		4		OTROS EQUIPOS (DESCRIBA EN OBSERVACIONES)				OTRAS HERRAMIENTAS (DESCRIBA EN OBSERVACIONES)				

LOS ASIENTOS DEL VEHICULO SON DE TELA Y SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO SUCIO Y TRAE TRES TAPETES DE ALFOMBRA.

AUDITOR 1	POR EL VISITADO	TESTIGOS
 SAIDA JAEÑ ABUROMERO	 ISABEL DEL CARMEN RAYAS ANDRADE	 ULISE FERNANDO CILLOA ANDRADE

